


ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг.

Выдан

РРР. ЧК. Мобильный город
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду).

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 25.08.2017.

Заместитель главы администрации
города по городскому хозяйству,
председатель комиссии по оценке готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии



Администрация города Барнаула
АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов

«25» августа 2017 г.

Комиссия, образованная в соответствии с постановлением администрации города Барнаула от 14.02.2017 №248 «О внесении изменения в постановление администрации города от 02.10.2013 №3160 «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду и утверждению Положения о комиссии», провела проверку готовности к отопительному периоду 2017/2018 годов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении жилых домов обслуживаемых ООО УК «Юбилейный Сервис» (приложение)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: готов

Председатель комиссии, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии, председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула,

Секретарь комиссии, главный специалист комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

Первый заместитель главы администрации Индустриального района по жилищно-коммунальному хозяйству


Заместитель председателя комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула

Заместитель главного инженера акционерного общества «Барнаульская тепломагистральная компания»

Ведущий экономист управления по работе с дебиторской задолженностью общества с ограниченной ответственностью «Сибирская теплосбытовая компания»

Первый заместитель главы администрации Октябрьского района по жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель комитета по образованию города Барнаула



Первый заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству

Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, главный инженер

Первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству

Начальник аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула"

Первый заместитель главы администрации Железнодорожного района по жилищно-коммунальному хозяйству

Директор муниципального унитарного предприятия "Энергетик" г. Барнаула

АКТ
проверки готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному периоду 2017-2018г.г.

Шибурова Татьяна
административный район

02.08.2017

Мы нижеподписавшиеся:

представитель районной администрации г. Барнаула _____

представитель АО «Барнаульская Генерация» инспектор СШНН _____

представитель потребителя Ш. Шибурова _____
должность ф.и.о.

составили настоящий акт о том, что сего числа произведён осмотр узла управления, внутренней системы отопления объекта № 19 ДДУ 4к. Юбинский город
по адресу: ул. Павловская тракт 287

При осмотре обнаружено:

1. В тепловом узле (не) установлено сопло (дросс. диафрагма), в кол.-ве _____ шт.
с отв. Автоматизированный погодозав. РЧ мм.
2. (Не) произведена проверка технического состояния элеватора с внутренним осмотром корпуса.
3. Сопло (дросс. диафрагма), подмес (не) опломбированы пломбами № _____
в кол.-ве _____ шт.
4. Гильзы для термометров (не) очищены техническое масло (не) залито, недостающие гильзы (не) врезаны.
5. Наличие и состояние изоляции 100%, (не) удовлетворительное.
6. Ревизия запорной арматуры на тепловом узле и системе отопления (не) выполнена.
7. Наличие и количество гос.поверенных манометров на тепловом узле _____ шт.
8. Наличие и количество гос.поверенных термометров на тепловом узле _____ шт.
9. Тепловой узел (не) освещён.
10. Помещение теплового узла (не) очищено от мусора.
11. Помещение теплового узла (не) изолировано от попадания в него посторонних лиц.
12. На маховиках задвижек (не) нанесены указатели закрытия и открытия.
13. (Не) вывешена утверждённая схема узла управления и температурный график.
14. Запорная арматура на тепловом узле (не) пронумерована согласно схемы.
15. На тепловом узле (не) вывешена табличка с указанием Ø отв. сопла (дросс. диафрагмы).
16. (Не) нанесены стрелки-указатели направления движения теплоносителя.
17. (Не) установлена защита местной системы отопления от аварийного повышения параметров теплоносителя (температурный график 150-70°C). Т.гр. 130-70°C
18. Чердаки, подъезды, подвалы, межпанельные швы (не) утеплены.
19. Промывка системы отопления (не) проведена 02.08.17
20. Опрессовка системы отопления и теплового узла (не) проведена 02.08.17
21. Герметизация теплового ввода (не) выполнена.

Технически готов.

До начала отопительного сезона устранить все вышеуказанные замечания, вызвать представителей районной администрации и АО «Барнаульская генерация», для повторной проверки объекта.

Представитель
районной администрации г. Барнаула _____

должность, ф.и.о., роспись

Представитель АО «Барнаульская генерация» _____

по доверенности №337 от 02.12.2016 инспектор СШНН _____
должность, ф.и.о., роспись

Представитель потребителя Ш. Шибурова _____

должность, ф.и.о., роспись

АКТ
проверки готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному периоду 2017 - 2016 г.г.

М.И. Дусманов
административный район

«16» августа 2017 г.

Мы нижеподписавшиеся:
представитель районной администрации г. Барнаула _____
представитель АО «Барнаульская Генерация» _____
представитель потребителя М. Иманов _____
Должность ф.и.о.

составили настоящий акт о том, что сего числа произведён осмотр узла управления, внутренней системы отопления объекта ООО УГ «Мобильная энергия»
по адресу: ул. Павловская г. Барнаул 303

При осмотре обнаружено:

1. В тепловом узле (не) установлено сопло (дросс. диафрагма), в кол.-ве 1 шт., с Ø отв. 16.0 мм мм.
2. (Не) произведена проверка технического состояния элеватора с внутренним осмотром корпуса.
3. Сопло (дросс. диафрагма), подмес (не) опломбированы пломбами № 14, в кол.-ве 1 шт.
4. Гильзы для термометров (не) очищены, техническое масло (не) залито, недостающие гильзы (не) врезаны.
5. Наличие и состояние изоляции 90 %, (не) удовлетворительное.
6. Ревизия запорной арматуры на тепловом узле и системе отопления (не) выполнена.
7. Наличие и количество гос. поверенных манометров на тепловом узле 8 шт.
8. Наличие и количество гос. поверенных термометров на тепловом узле 8 шт.
9. Тепловой узел (не) освещен.
10. Помещение теплового узла (не) очищено от мусора.
11. Помещение теплового узла (не) изолировано от попадания в него посторонних лиц.
12. На маховиках задвижек (не) нанесены указатели закрытия и открытия.
13. (Не) вывешена утверждённая схема узла управления и температурный график.
14. Запорная арматура на тепловом узле (не) пронумерована согласно схемы.
15. На тепловом узле (не) вывешена табличка с указанием Ø отв. сопла (дросс. диафрагмы).
16. (Не) нанесены стрелки-указатели направления движения теплоносителя.
17. (Не) установлена защита местной системы отопления от аварийного повышения параметров теплоносителя (температурный график 150-70°C). Работы - 10.08.17
18. Чердаки, подъезды, подвалы, межпанельные швы (не) утеплены.
19. Промывка системы отопления (не) проведена 16.08.2017
20. Опрессовка системы отопления и теплового узла (не) проведена 16.08.2017
21. Герметизация теплового ввода (не) выполнена.

М. Иманов Дом технически готов к ОИП 2017-2016 гг.

До начала отопительного сезона устранить все вышеуказанные замечания, вызвать представителей районной администрации и АО «Барнаульская генерация», для повторной проверки объекта.

Представитель районной администрации г. Барнаула _____

Представитель АО «Барнаульская генерация» по доверенности №337 от 02.12.2016 _____

Представитель потребителя М. Иманов _____
Должность, ф.и.о., роспись

АКТ
проверки готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г.

И.А. Дуемин
 административный район

«14» августа 2017 г.

Мы нижеподписавшиеся:
 представитель районной администрации г. Барнаула _____
 представитель АО «Барнаульская Генерация» _____
 представитель потребителя И.А. Дуемин _____
должность ф.и.о.

составили настоящий акт о том, что сего числа произведён осмотр узла управления, внутренней системы отопления объекта ООП ЖК «Медведево 2 кв. 5»
 по адресу: г. Барнаул, ул. Павловский перекресток 303А

При осмотре обнаружено:

1. В тепловом узле (не) установлено сопло (дросс. диафрагма), в кол.-ве 1 шт., с \varnothing отв. 80 мм.
2. (Не) произведена проверка технического состояния элеватора с внутренним осмотром корпуса.
3. Сопло (дросс. диафрагма) подмес (не) опломбированы пломбами № 14, в кол.-ве 1 шт.
4. Гильзы для термометров (не) очищены, техническое масло (не) залито, недостающие гильзы (не) врезаны.
5. Наличие и состояние изоляции 90%, (не) удовлетворительное.
6. Ревизия запорной арматуры на тепловом узле и системе отопления (не) выполнена.
7. Наличие и количество гос. поверенных манометров на тепловом узле 5 шт.
8. Наличие и количество гос. поверенных термометров на тепловом узле 8 шт.
9. Тепловой узел (не) освещен.
10. Помещение теплового узла (не) очищено от мусора.
11. Помещение теплового узла (не) изолировано от попадания в него посторонних лиц.
12. На маховиках задвижек (не) нанесены указатели закрытия и открытия.
13. (Не) вывешена утверждённая схема узла управления и температурный график.
14. Запорная арматура на тепловом узле (не) пронумерована согласно схемы.
15. На тепловом узле (не) вывешена табличка с указанием \varnothing отв. сопла (дросс. диафрагмы).
16. (Не) нанесены стрелки-указатели направления движения теплоносителя.
17. (Не) установлена защита местной системы отопления от аварийного повышения параметров теплоносителя (температурный график 150-70°C). Работоспособны - 10.08.17
18. Чердаки, подьезды, подвалы, межпанельные швы (не) утеплены.
19. Промывка системы отопления (не) проведена 14.08.2017
20. Опрессовка системы отопления и теплового узла (не) проведена 14.08.2017
21. Герметизация теплового ввода (не) выполнена.

Многоквартирный дом технически оснащен к ОСП 2017-2018 г.г.

До начала отопительного сезона устранить все вышеуказанные замечания, вызвать представителей районной администрации и АО «Барнаульская генерация», для повторной проверки объекта.

Представитель районной администрации г. Барнаула _____

Представитель АО «Барнаульская генерация» по доверенности №337 от 02.12.2016 _____

Представитель потребителя И.А. Дуемин _____

АКТ
проверки готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

И.И. Сидоров
административный район

«16» августа 2017 г.

Мы нижеподписавшиеся:
представитель районной администрации г. Барнаула _____
представитель АО «Барнаульская Генерация» _____
представитель потребителя И.И. Шенников _____
должность ф.и.о.

составили настоящий акт о том, что сего числа произведён осмотр узла управления, внутренней системы отопления объекта ООО УК «Людмила» г. Барнаул
по адресу: ул. Рабочая 3056

При осмотре обнаружено:

1. В тепловом узле (не) установлено сопло (дросс. диафрагма), в кол.-ве 1 шт., с \emptyset отв. 6.0 мм мм.
2. (Не) произведена проверка технического состояния элеватора с внутренним осмотром корпуса.
3. Сопло (дросс. диафрагма), подмес (не) опломбированы пломбами № 14, в кол.-ве 1 шт.
4. Гильзы для термометров (не) очищены, техническое масло (не) залито, недостающие гильзы (не) врезаны.
5. Наличие и состояние изоляции 90 %, (не) удовлетворительное.
6. Ревизия запорной арматуры на тепловом узле и системе отопления (не) выполнена.
7. Наличие и количество гос. поверенных манометров на тепловом узле 3 шт.
8. Наличие и количество гос. поверенных термометров на тепловом узле 3 шт.
9. Тепловой узел (не) освещен.
10. Помещение теплового узла (не) очищено от мусора.
11. Помещение теплового узла (не) изолировано от попадания в него посторонних лиц.
12. На маховиках задвижек (не) нанесены указатели закрытия и открытия.
13. (Не) вывешена утверждённая схема узла управления и температурный график.
14. Запорная арматура на тепловом узле (не) пронумерована согласно схемы.
15. На тепловом узле (не) вывешена табличка с указанием \emptyset отв. сопла (дросс. диафрагмы).
16. (Не) нанесены стрелки-указатели направления движения теплоносителя.
17. (Не) установлена защита местной системы отопления от аварийного повышения параметров теплоносителя (температурный график 150-70°C). Работосп. 10.08.2017
18. Чердаки, подъезды, подвалы, межпанельные швы (не) утеплены.
19. Промывка системы отопления (не) проведена 16.08.2017
20. Опрессовка системы отопления и теплового узла (не) проведена 16.08.2017
21. Герметизация теплового ввода (не) выполнена.

Минус дан механиком котельной к ОП 1017 2018 г.г.

До начала отопительного сезона устранить все вышеуказанные замечания, вызвать представителей районной администрации и АО «Барнаульская генерация», для повторной проверки объекта.

Представитель районной администрации г. Барнаула _____

Представитель АО «Барнаульская генерация» по доверенности №337 от 02.12.2016 _____
должность, ф.и.о., роспись

Представитель потребителя И.И. Шенников _____
должность, ф.и.о., роспись